Rozvaděč s protipožární odolností dle Požární zprávy

Rozvaděč bude přetlačně označen tabulkou
"Hlavní vypínač"

Rozvaděná soustava : 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s normou
ČSN 33 2000-4-41, ed.2 ochrannými opatřeními stanovenými v oddíle
"411-Ochranná opatření: automatické odpojení od zdroje"
a souvisejícími normami podle odkazů v uvedené normě.

Ochrana před přímým dotykem živých částí je zajištěna:
-základní ochranou dle odst.411.2 jedním z opatření popsaných v příloze A, případně B.

Ochrana před dotykem neživých částí při poruše je zajištěna:
-ochranným uzemněním a ochranným pospojováním dle odst. 411.3.1
-automatickým odpojením v případě poruchy dle odst. 411.3.2
-doplňkovou ochranou dle odst. 411.3.3
-dodržením podmínek pro stl TN dle odst. 411.4

NAVRH:	Ing.Radan Gruenglin	MAP	–
ZODP. PROJEKTANT	Ing.Radan Gruenglin	Ar.č.	805
KRESLIL	Ing.Radan Gruenglin	Gr.č.	
DATUM	2/2023	St.	DSP
OBSAH		Č. VÝKRESU	STR.
Dokončování podpěrné a zabezpečovací objekty hradecká 17, Opava		EL06	1
Rozvaděč R3.1			

G-ATELIER
projektování elektro staveb
Ing. Radan Gruenglin
Hradecká 17, 747 05 Opava
tel.: 553 611 805, 602 722 805
e-mail: gruenglin@g-atelier.cz



Rozvaděč R3.1 | EL06 | 2



Rozvaděč R3.1 | EL06 | 3



Rozvaděč R3.1 | EL06 | 4



Rozvaděč R3.1 | EL06 | 5

Rozvaděč s protipožární odolností dle Požární zprávy

Rozvaděč bude přetlačně označen tabulkou
"Hlavní vypínač"

Rozvaděná soustava : 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s normou
ČSN 33 2000-4-41, ed.2 ochrannými opatřeními stanovenými v oddíle
"411-Ochranná opatření: automatické odpojení od zdroje"
a souvisejícími normami podle odkazů v uvedené normě.

Ochrana před přímým dotykem živých částí je zajištěna:
-základní ochranou dle odst.411.2 jedním z opatření popsaných v příloze A, případně B.

Ochrana před dotykem neživých částí při poruše je zajištěna:
-ochranným uzemněním a ochranným pospojováním dle odst. 411.3.1
-automatickým odpojením v případě poruchy dle odst. 411.3.2
-doplňkovou ochranou dle odst. 411.3.3
-dodržením podmínek pro stl TN dle odst. 411.4

NAVRH:	Ing.Radan Gruenglin	MAP	–
ZODP. PROJEKTANT	Ing.Radan Gruenglin	Ar.č.	805
KRESLIL	Ing.Radan Gruenglin	Gr.č.	
DATUM	2/2023	St.	DSP
OBSAH		Č. VÝKRESU	STR.
Dokončování podpěrné a zabezpečovací objekty hradecká 17, Opava		EL07	1
Rozvaděč R3.2			

G-ATELIER
projektování elektro staveb
Ing. Radan Gruenglin
Hradecká 17, 747 05 Opava
tel.: 553 611 805, 602 722 805
e-mail: gruenglin@g-atelier.cz



Rozvaděč R3.2 | EL07 | 2



Rozvaděč R3.2 | EL07 | 3



Rozvaděč R3.2 | EL07 | 4



Rozvaděč R3.2 | EL07 | 5



Rozvaděč R3.2 | EL07 | 6



Rozvaděč R3.2 | EL07 | 7



Rozvaděč R3.2 | EL07 | 8